

PL 2-4 / 11-12

GYSFLASH 1.12

CZ 5-7 / 11-12

HU 8-10 / 11-12

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Ta instrukcja zawiera wytyczne dotyczące eksploatacji urządzenia oraz środki ostrożności, których należy przestrzegać dla własnego bezpieczeństwa.

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją do późniejszego użytkowania.



To urządzenie powinno być stosowane tylko do ładowania i/ lub rozruchui/ lub zasilania w granicach podanych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa. W przypadku niewłaściwego lub niebezpiecznego użycia produktu, producent nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Osoby dorosłe (włącznie z dziećmi od 8 roku życia), których zdolności fizyczne, czuciowe i umysłowe są niewystarczające dla prawidłowego obsługiwanego urządzenia muszą być nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo oraz należy im wcześniej udzielić odpowiednich instrukcji obsługi urządzenia zgodnych z bezpieczeństwem bez ryzyka zagrożenia. Dопілнувати, щоб діти не бавилися з пристроям. Дітям без надзору дорослого забороняється всіхнічкі ремонт, чистка, будь ліч регулювання пристроя.

Nie używać do ładowania baterii jednorazowych.

Tryb automatyczny i ograniczenia użytkowania wyjaśnione są w poniżej instrukcji obsługi.



Ryzyko wybuchu i pożaru!

Podczas ładowania bateria akumulatora może wydzielać gazy wybuchowe.



- Podczas ładowania, akumulator musi być umieszczony w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Należy unikać ognia i iskier. Zakaz palenia!



Podłączanie / odłączanie

- Odłącz zasilanie przed podłączeniem/odłączeniem urządzenia do/od akumulatora,
- Zacisk akumulatora który nie jest podłączony do ramy pojazdu musi zostać podłączony jako pierwszy. Drugie połączenie musi być wykonane na ramie podwozia z dala od akumulatora oraz przewodu paliwowego. Ładowarka musi być podłączona do sieci zasilającej.
- Po naładowaniu, należy odłączyć ładowarkę od sieci zasilającej oraz zdjąć zaciski zachowując daną kolejność: najpierw zdjąć zacisk z ramy podwozia, a następnie z akumulatora.



Podłączanie:

- Urządzenie klasy II
- Podłączenie do sieci elektrycznej musi być wykonane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji.



Konserwacja:

- Jeżeli kabel power supply jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisowego, bądź osobę wykwalifikowaną.



Przepisy prawne

- Urządzenie zgodne jest z Dyrektywą Europejską.
- Certyfikat zgodności jest dostępny na naszej stronie internetowej.



- Znak zgodności EAC (Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej)



Sprzedaż:

- Produkt ten należy oddać do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów.
Nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.

OPIS OGÓLNY

GYSFLASH 1.12 jest doskonałym urządzeniem do ładowania większości małych akumulatorów ołowiowych 12V z lub bez konserwacji, potocznie stosowane do motocykli, skuterów wodnych i wielu innych małych pojazdów. Akumulatory te mogą być różnego typu, np. ŻEL (żelowany elektrolit), AGM (impregnowany elektrolit), WET(mokry), MF - bezobsługowy, CA (wapń)... Ta ładowarka została zaprojektowana specjalnie do ładowania akumulatorów 12V (6 ogniw 2V) od 1Ah do 32Ah, lub 100Ah do podtrzymywania naładowania.

URUCHOMIENIE

- Podłączyć ładowarkę do baterii z wymaganymi akcesoriami (zaciski, terminale, itp.).
- Podłączyć ładowarkę do gniazdka sieciowego (sieć jednofazowa 220 - 240 Vac 50-60Hz).
- Podczas ładowania, urządzenie wskazuje postęp ładowania. Kiedy kontrolka **OK** migła, akumulator jest gotowy do uruchomienia silnika. A gdy kontrolka **OK** pozostaje zapalone, bateria akumulatora jest w pełni naładowana.
- Po zakończeniu procesu ładowania, odłączyć ładowarkę od sieci zasilania, a następnie usunąć połączenia akumulatora.

TRYB ŁADOWANIA «CHARGE»

• Opis trybu ładowania :




Tryb ładowania :

Tryb ten przeznaczony jest do ładowania małych akumulatorów ołowiowych 12V od 1Ah do 32Ah i do 100 Ah do ładowania podtrzymującego. Automatyczny cykl ładowania w siedmiu etapach.

• Krzywa obciążenia :

GYSFLASH 1.12 wykorzystuje krzywą obciążenia rozwiniętą w siedmiu etapach, która zapewnia optymalną wydajność akumulatora.



Etap 1 : Analiza

Analiza stanu akumulatora (poziom naładowania baterii, odwrotna polaryzacja, podłączona słaba bateria...)

Etap 5 : Ładowanie (1A)

Szybkie ładowanie na maksymalnej mocy prądu, pozwalające osiągnąć 80% naładowania.

Etap 2 : Przywracanie (0.5A)

Algorytm odzyskiwania uszkodzonych ogniw z powodu głębokiego rozładowania.

Etap 6 : Pochłanianie (14.5V)

Ładowanie ze stałym napięciem, w celu doprowadzenia poziomu naładowania do 100%.

Etap 3 : Test

Test zasiarczonej baterii.

Etap 7 : Podtrzymanie naładowania (13.6V)

Utrzymanie maksymalnego poziomu naładowania baterii akumulatora.

Etap 4 : Odsiarczanie (15.8V)

Algorytm odsiarczania baterii akumulatora.

• Ceněná doba nabíjení

Kapacita akumulátoru	2Ah	10Ah	20Ah	32Ah
Doba nabijení 20% >>> 80%	2h	6h	12h	19h



Jeżeli motocykl jest wyposażony w gniazdo 12V, GYSFLASH 1.12 jest w stanie ładować baterię akumulatora za pomocą tego gniazda z systemem CAN-BUS, bez zapalania deski rozdzielczej. W tej konfiguracji, należy podłączyć adapter zapalniczki (ref. 029439) do ładowarki i do gniazda 12V w motorze, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami «Pierwsze kroki» podanymi na poprzedniej stronie. W niektórych przypadkach możliwe jest, że ładowanie rozpocznie się po 2 minutach od podłączenia.

• Zabezpieczenia :

GYSFLASH 1.12 wyposażony jest w zintegrowany czujnik temperatury, który umożliwia dostosowanie prądu ładowania w zależności od temperatury otoczenia, aby zapobiec przegrzaniu się wewnętrznych układów elektronicznych.

GYSFLASH 1.12 wyposażony jest w zintegrowany czujnik temperatury, który umożliwia dostosowanie prądu ładowania w zależności od temperatury otoczenia, aby zapobiec przegrzaniu się wewnętrznych układów elektronicznych.

BŁĘDY, PRZYCZYNY, ROZWIAZANIA PROBLEMÓW

	Błędy	Przyczyny	Rozwiązańia
1	Kontrolka szybko migła.	<ul style="list-style-type: none"> Odwrócona polaryzacja Zbyt wysokie napięcie akumulatora 	<ul style="list-style-type: none"> Należy sprawdzić, czy zaciski są prawidłowo podłączone. Należy sprawdzić, czy jest to bateria 12V.
2	Kontrolka wolno migła.	Bateria nie działa lub ma zbyt niskie napięcie.	Należy wymienić baterię.
3	Kontrolka jest zapalona.	<ul style="list-style-type: none"> Nie udało się naładować baterii, bateria nieodzyskiwalna. Błąd termiczny 	<ul style="list-style-type: none"> Zmienić baterię i wznowić ładowanie. Zbyt wysoka temperatura otoczenia ($> 50^{\circ}\text{C}$), przewietrzyć pomieszczenie i pozostawić ładowarkę do ostygnięcia.
4	Kontrolka mruga.	Ładowarka w trybie czuwania.	Należy podłączyć baterię do ładowarki w celu wyjścia ze stanu uśpienia.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento návod k obsluze obsahuje pokyny o různých funkcích zařízení a bezpečnostní opatření.



Předtím, než zapnete zařízení poprvé, přečtěte si pozorně návod k obsluze.

Uschovějte si tento návod k obsluze pro vyřešení budoucích otázek.

Přístroj je určen výlučně pro nabijecí postupy uvedené na výkonovém štítku nebo v tomto návodu. Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny. Výrobce neručí za nedostatečné či nebezpečné používání.

Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je zajištěn jejich dohled nebo jim byly poskytnuty pokyny ohledně používání přístroje bezpečným způsobem a pokud rozumí s tím spojeným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se zařízením. Čištění a údržbu nelze být prováděné dětmi bez dohledu.

Nepoužívejte nikdy zařízení pro baterie neumožňující nabíjení.

Režim automatického provozu jako omezení použití jsou uvedené v tomto návodu.

**Nebezpečí požáru a výbuchu**

Během nabíjení by olověné baterie mohly vydávat výbušné plyny.



- Během nabíjení musí být akumulátor umístěn na dobře větraném místě.



- Zamezte vzniku požáru a jisker. Nekuřte.

**Připojení / Odpojení**

- Odpojte zařízení od napájecí sítě před připojováním nebo odpojováním kabelů na baterii.
- Připojte naprvní kabel k pólmu, který není připojen k podvozku auta. Připojte potom kabel k podvozku auta, v dostatečné vzdálenosti od akumulátoru a od palivového rozvodu. Konečně připojte nabíječku k síti.
- Po nabíjení odpojte nabíječku od sítě, pak odpojte svorku z karosérie a poté svorku od akumulátoru. Dodržujte prosím bezpodmínečně toto pořadí.

**Napájení :**

- Zařízení 2. trídy
- Připojení k síťovému přívodu musí odpovídat předpisům a normám pro elektrické instalace platným v dané zemi.

**Údržba:**

- Je-li poškozen napajecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby se zamezilo vzniku ohrožení.

**Směrnice:**

- Zařízení odpovídá evropským směrnicím.
- Prohlášení o shodě je dostupné na našich webových stránkách.
- V souladu s normou EAC





Likvidace:

- Produkty pro tříděný sběr odpadu. Nelikvidujte toto zařízení do domácího odpadu.

VŠEOBECNÝ POPIS

Gysflash 1.12 je ideální pro nabíjení většiny malých olověných akumulátorů 12V s údržbou nebo bez údržby, které jsou běžně používané v motorkách, vodních skutrech a v dalších malých vozích. Typy akumulátorů, které mohou být připojeny: kapalinové (s kapaliným elektrolytem), GEL (gelové elektrolyty), AGM (impregnované elektrolyty), CA (vápník).

Tato nabíječka byla vyvinuta pro nabíjení akumulátorů s napětím 12V (6x články 2V) od kapacity 1Ah do 32Ah, nebo pro režim udržovacího nabíjení akumulátorů 12V s kapacitou až do 100Ah.

UVEDENÍ DO PROVOZU

- Připojte nabíječku k akumulátoru požadovaným příslušenstvím (svorky, oky, atd).
- Připojte nabíječku k elektrické síti (jednofázové napětí 220-240Vac 50-60Hz).
- Během nabíjení zařízení indikuje stav nabíjení akumulátoru. Kdy kontrolka **OK** blíká, akumulátor může nastartovat motor. Kdy kontrolka **OK** je rozsvícena, akumulátor je plně dobity.
- Po nabíjení odpojte nabíječku od sítě, pak odpojte kabely z akumulátoru.

NABÍJECÍ REŽIMY

• Popis režimu nabíjení :


Režim NABÍJENÍ (14.5V/1A) :



Tryb ten przeznaczony jest do ładowania małych akumulatorów ołowiowych 12V od 1Ah do 32Ah i do 100Ah w celu podtrzymywania naładowania baterii akumulatora. Automatyczny cykl ładowania w siedmiu etapach.

• Nabíjeci křívka :

GYSFLASH 1.12 má pokročilou nabíjecí křivku v sedmi etapách, která zajistí optimální výkonnosti akumulátoru.



Etapa 1 : Analýza

Analýza stavu akumulátoru (stav nabití, přepolování, špatná připojená baterie...)

Etapa 5 : Nabíjení (1A)

Rychlé nabíjení s maximálním proudem až na 80%.

Etapa 2 : Renovace (0.5A)

Algoritmus renovace článků po dlouhém hlubokém vybití.

Etapa 6 : Absorpce (14.5V)

Nabíjení s konstantním proudem až na 100%.

Etapa 3 : Test

Test sulfatizace akumulátoru.

Etapa 7 : Udržení (13.6V)

Utrzymanie maksymalnego poziomu naładowania baterii akumulatora.

Etapa 4 : Desulfatizace (15.8V)

Algoritmus desulfatizace akumulátoru.

• Ceněná doba nabíjení



Kapacita akumulátoru	2Ah	10Ah	20Ah	32Ah
Doba nabíjení 20% >>> 80%	2h	6h	12h	19h



Pokud je motorka vybavena zásuvkou 12V, Gysflash 1.12 může nabíjet baterii bez aktivace zapalování přes tuto zásuvku díky systému CAN-BUS. V té konfiguraci stačí namontovat odpovídající adaptér (obj. Číslo 029439) na nabíječku a ho připojit k 12V zásuvce motorky, a nasledovat pokyny částu «uvedení do provozu». V několika případech se spustí nabíjení až do 2 minut po připojení.

• Ochranné funkce :



Gysflash 1.12 je chráněn proti zkratu a přepolování. Má funkci omezení jisker, která zabrání vzniku jisker při připojení k akumulátoru. Tato nabíječka má dvojitou izolaci a je kompatibilní s elektronikou všech typů vozidel.

GYSFLASH 4.12 je výbaven integrováným teplotním senzorem, který umožnuje přizpůsobit nabíjecí proud podle prostřední teploty, aby se zamezilo jakémukoli přehrátí vnítřní elektroniky.

PROBLÉMY, PŘÍČINY, ŘEŠENÍ

Závada	Příčiny	Odstranění
1 Indikátor blíká rychle.	<ul style="list-style-type: none"> Přepolování Napětí akumulátoru příliš vysoké 	<ul style="list-style-type: none"> Překontrolujte, zda jsou svorky správně připojeny. Překontrolujte, zda napětí akumulátoru je 12V.
2 Indikátor blíká pomalu.	Akumulátor neobnovitelný nebo s velmi slabým napětím.	Vyměňte akumulátor.
3 Indikátor svítí.	<ul style="list-style-type: none"> Nezdar nabíjení, neobnovitelná baterie. Přehrátí. 	<ul style="list-style-type: none"> Vyměňte akumulátor a spusťte znova nabíjení. Teplota vzduchu je příliš vysoká (>50°C), vyvětrejte a nechejte nabíječku ochladit.
4 Indikátor blíká.	Nabíječka v režimu spánku.	Připojte nabíječku k akumulátoru pro výstup z režimu spánku.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁS

Ez a használati útmutató tartalmaz a készülék működésére vonatkozó iránymutatásokat és a felhasználó biztonságát megőrző betartandó irányelveket.



Kérlem, olvassa el figyelmesen az első használat előtt és őrizze meg szükség esetére.

Ezt a készüléket kizárolag feltöltésre használni a készüléken vagy a kézikönyvben feltüntetett határon belül. A biztonsági előírásokat be kell tartani! Nem megfelelő vagy veszélyes használat esetén a gyártó nem vonható felelősségre.

Ezt a készüléket 8 éven felüli gyerekek és olyan felnőttek is használhatják, akik csökkent vagy hiányzó fizikai, érzékszervi vagy mentális képességűek, kellő felügyelet mellett vagy abban az esetben, ha a készülék használatára vonatkozó biztonsági utasítást megkapták és a felmerülő kockázatok el lettek hárítva. A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást nem végezheti felügyelet nélkül gyerek.

Semmi esetben sem szabad nem utántölthető elemet vagy akkumulátort tölteni vele.

Az autómata üzemmódot vagy a használatot illető megszorításokat az ezt követő rész magyarázza a használati útmutatóban.

Robbanás és tűzveszélyes!




Töltés alatt lévő akkumulátor kibocsáthat robbanásveszélyes gázt.



- Töltéshez az akkumulátort jól szellőztethető helyre kell tenni.



- Elkerülendő szikra és nyílt láng a közelben. Dohányozni tilos!



Csatlakozás / Lecsatlakozás :

- Atápellátást húzza ki a konnektorból mielőtt a töltőcsatlakozásokat ráteszi vagy leveszi az akkumulátorról.

- Először azt az akkumulátorsarkot kell rákapcsolni, ami nincs a karosszériához csatlakoztatva. A másik töltőcsatlakozót a karosszériára kell kapcsolni, távol az akkumulátortól és az üzemanyagvezetéktől. Most áram alá lehet helyezni a töltőt.
- A töltés után először húzza ki a töltőt a konnektorból, utána csatlakoztassa le a töltőcsatlakozót a karosszériáról és utoljára vegye le a töltőcsatlakozást az akkumulátorról, mindig ebben a sorrendben.



Csatlakozás :

- Készülék II-es osztály
- A tápellátáshoz való csatlakozást az országban érvényes üzembehelyezési előírásnak megfelelően kell véghezvinni.



Karbantartás :

- Ha a tágvezeték sérült, a gyártónak kell kicserélnie vagy a gyártó képviselőjének vagy hasonló qualifikált személynek, hogy elkerüljünk minden veszélyt.



Szabályozás:

- A készülék megfelel az EU irányelveinek.
- A megfelelőségi nyilatkozat az internet honlapunkon megtalálható.



- Megfelelőségi jel EGK (Eurázsiai Gazdasági Közösség)



Selejtezés:

- Ez a készülék szelektív gyűjtésbe tartozik. Ne dobja ki a háztartási hulladék gyűjtőbe.

TERMÉKLEÍRÁS

A GYSFLASH 1.12 alkalmas a legtöbb kis, 12V-os karbantartást igénylő vagy karbantartásmentes, ólomakkumulátor töltésére, mely általában motorok, jet-skik és más egyéb kisjárművekben találhatók. Ezek az akkumulátorok különböző típusúak lehetnek, pl.: ZSELÉS (zelésített elektrolitú), AGM (felitatott elektrolitú), savas, karbantartásmentes, kalciumos ... Ez az akkumulátor töltő kifejezetten 12V-os (6 db 2V-os cellával) 1Ah-32Ah kapacitású akkumulátor töltésére, vagy 100Ah-ig töltöttségi állapot fenntartására lett kifejlesztve.

BEKAPCSOLÁS

1. Kapcsolja a töltőt az akkumulátorra a kivánt eszközzel (csipesz, saru, stb.).
2. Kapcsolja a töltőt az elektromos aljzatba (egyfázisú hálózat 220-240V AC 50-60Hz).
3. Töltés közben a készülék mutatja a töltés előrehaladtát. Amennyiben a kijelző **OK** villog, az akkumulátor kész a motor beindítására. És amennyiben a kijelző **OK** folyamatosan ég, az akkumulátor teljesen fel van töltve.
4. A töltés befejezével húzza ki a töltőt az elektromos hálózatból, majd vegye le a pólusokat az akkumulátorról.

TÖLTÉS MÓD

• A töltés mód leírása:




TÖLTÉS mód (14.5V / 1A) :

12V-os, 1 Ah-32 Ah kapacitású ólomakkumulátorok töltésére és 100Ah-ig töltöttségi állapot fenntartására szolgáló mód. 7 lépéses, automatikus töltőciklus.

• Töltés görbe:

A GYSFLASH 1.12 egy 7 lépcsős töltés görbét használ, ami garantálja az akkumulátorra optimális teljesítményét.



1 Lépés: Analizálás

Az akkumulátor állapotának analizálása (töltöttségi szint, fordított polaritás, rossz akkumulátor választás...).

5-ös lépés: Töltés (1A)

Gyors töltés maximális áramerősségen, ami lehetővé teszi a töltöttségi szint 80%-ának az elérését.

2-es lépés : Visszanyerés (0.5A)

Egy erős lemerülést követően a sérült elemek visszanyerési algoritmusá.

6 Lépés: Feltöltés (14.5V)

Állandó feszültséggel töltés a 100%-os töltöttségi szint eléréséhez.

3-as lépés : Teszt

Elszulfátosodott akkumulátor teszt

7-es lépés: Töltöttség szintentartása (13.6V)

Az akkumulátor maximális töltöttségi szintjének megtartása.

4-es lépés: Az elszulfátosodottság megszüntetése**(15.8V)**

Az akkumulátor elszulfátosodottság megszüntetési algoritmusá.

• Becsült töltési idő

Az akkumulátor kapacitása	2Ah	10Ah	20Ah	32Ah
Töltési idő 20% >> 80%	2h	6h	12h	19h



Ha a motor 12V-os csatlakozóval rendelkezik, a GYSFLASH 1.12 képes feltölteni az akkumulátort ezen a csatlakozón keresztül a CAN-BUS rendszer segítségével, a műszerfal bekapcsolása nélkül. Ebben az esetben, kapcsolja a szivar-gyújtóadaptert (ref. 029439) a töltőre és a motor 12V-os csatlakozójára majd kövesse az előző oldalon feltüntetett «Beindítás»-i eljárást. Bizonyos esetekben, lehet, hogy a töltés, a csatlakoztatásokat követően csak 2 perc elteltével indul el.

• Védelem:

A GYSFLASH 1.12 rövidzárat és fordított polaritás ellen több módon is védve van. Olyan védelmi rendszerekkel van ellátva, ami megakadályoz minden fajta szikraképződést az akkumulátorra való kapcsolásakor. Ennek a töltőnek dupla szigetelése van és kompatibilis a járművek elektronikájával.

A GYSFLASH 1.12 hőmérséklet-érzékelővel felszerelt, aminek köszönhetően a töltőáramot a környezeti hőmérséklet függvényében tudja állítani, így elkerüli a belső elektronika túlhevülését.


RENDELLENESÉGEK, OKOK, HIBAELHÁRÍTÁS

Hibák	Okok	Hibamegszüntetés
1 A kijelző gyorsan villog.	<ul style="list-style-type: none"> Fordított polaritás Akkumulátor feszültség túl magas 	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a csipeszek helyesen vannak csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy 12V-os az akkumulátor.
2 A kijelző lassan villog.	Az akkumulátor üzemképtelen vagy a feszültségértéke nagyon alacsony.	Cserélje ki az akkumulátort.
3 A kijelző világít.	<ul style="list-style-type: none"> Töltés sikertelen, az akkumulátor menthetetlen. Hővédelmi hiba 	<ul style="list-style-type: none"> Cserélje ki az akkumulátort és indítson egy új töltést. A környezeti hőmérséklet túl magas (>50°C), szellőztesse a helységet és hagyja a töltőt lehülni.
4 A kijelző villog.	Töltő készenléti üzemmódban	Kapcsolja a töltőt egy akkumulátorra, hogy kilépjen a készenléti állapotból.

TABELA TECHNICZNA / TECHNICKÉ ÚDAJE / MŰSZAKI TÁBLA

	Gysflash 1.12
Model referencyjny / Model / Model referencia	029361
Przydzielone napięcie zasilania / Napětí napájení / Névleges hálózati feszültség	~ 220-240 VAC 50 / 60 Hz
Przydzielona moc / Výkon / Névleges teljesítmény	18W
Przydzielone napięcie wyjściowe / Výstupní napětí / Névleges kimenő feszültség	12 VDC
Przydzielony prąd wyjściowy / Výstupní proud / Névleges kimenő áram	1A
Przydzielona pojemność akumulatora / Kapacita akumulátoru / Az akkumulátor névleges kapacitása	2 – 32Ah (max. 100Ah)
Zużycie baterii akumulatora w stanie spoczynku / Udržovací nabíjení / A használaton kívüli akkumulátor fogyasztása	< 0.5mA
Falistość / Zvlnění / Feszültségingadozás	< 150mV rms
Krzywa obciążenia / Nabíjeci charakteristika / Töltésgörbe	$I_{U_0}U$
Temperatura urządzenia podczas pracy / Provozní teplota / Működési hőmérséklet	-20°C – +50°C
Temperatura przechowywania / Skladovací teplota / Tárolási hőmérséklet	-20°C – +80°C
Wskaźnik ochrony / Druh krytí / Védelmi szint	IP65
Jakość ochrony / Druh krytí / Védelmi osztály	Class II
Poziom hałasu / Úroveň hlasitosti / Zajszint	< 50dB
Waga / Hmotnost / Súly	0.35 Kg
Wymiary (Szerokość x Wysokość x Głębokość) / Rozměry (D*Š*V) / Méret (H x M x Sz)	130 x 80 x 38 mm
Normy / Normy / Normák	EN 60335-1 EN 60335-2-29 EN 62233 CEI EN 60529 EN 50581 EN 55014-1 EN 55014-2 CEI 61000-3-2 CEI 61000-3-3

INTERFEJS / OVLÁDÁCÍ PANEL / KEZELŐFELÜLET



	PL	CZ	HU
①	Tryb czuwania	Režim spánku	Készenléti üzemmód
②	Domyślny	Indikátor defektu	Hiba
③	Ładowanie w toku	Indikátor dobíjení	Töltés folyamatban
④	Zakończenie ładowania	Dosaženo plného nabití	Töltés befejezve
⑤	Kable z oczkiem	Oka	Töltés jelző
⑥	Zaciski ładowania	Nabíjecí svorky	Pólus csipeszek
⑦	Gniazdo zasilania	Napájecí kabel	Hálózati csatlakozó